


P10

T1001



P 1 0

1 st A1100 Furvik Obeh. Furu
1 st A1100 Furvik Obeh. Furu
1 st B2200 Alvö Ljus ekbets
1 st B2200 Alvö Ljus ekbets

190 kg

Lossningsinstruktion

1. Se till att pallen står på horisontellt underlag innan ni börjar bryta pallen.

2. Se till att ha ca 3 meter fritt bakom er.


3. Tag bort hela det nedre spännbandet, enligt illustration A NEDRE. Alla kistorna är fortsatt säkrade med det övre spännbandet.

4. Lokalisera häftklammern på den kista ni skall lossa, klammern sitter på det övre spännbandet enligt illustration A ÖVRE.


5. Samtidigt som ni håller kistan på plats, klipps det övre spännbandet av på BÅDA sidor om häftklammern på den kista ni vill lossa. Sänk sedan ner kistan enligt illustration B. Övriga kistor är fortsatt säkrade och kan lossas senare vid behov.

Allt förpackningsmaterial är brännbart.
Pallen skall inte returneras

A




B



Nilssons Trämanufaktur AB
— massiva träkistor —

P10

T1001



P 1 0

1 st A1100 Furvik Obeh. Furu
1 st A1100 Furvik Obeh. Furu
1 st B2200 Alvö Ljus ekbets
1 st B2200 Alvö Ljus ekbets

190 kg

Lossningsinstruktion

1. Se till att pallen står på horisontellt underlag innan ni börjar bryta pallen.

2. Se till att ha ca 3 meter fritt bakom er.


3. Tag bort hela det nedre spännbandet, enligt illustration A NEDRE. Alla kistorna är fortsatt säkrade med det övre spännbandet.

4. Lokalisera häftklammern på den kista ni skall lossa, klammern sitter på det övre spännbandet enligt illustration A ÖVRE.


5. Samtidigt som ni håller kistan på plats, klipps det övre spännbandet av på BÅDA sidor om häftklammern på den kista ni vill lossa. Sänk sedan ner kistan enligt illustration B. Övriga kistor är fortsatt säkrade och kan lossas senare vid behov.

Allt förpackningsmaterial är brännbart.
Pallen skall inte returneras

A



B



Nilssons Trämanufaktur AB
— massiva träkistor —